

Der Peugeot 5plus Service

Günstige Verschleißreparaturen für Fahrzeuge ab 5 Jahren zum Komplettpreis¹



Modelle	Baujahr	Bremsbeläge, vorn	Bremsbeläge, hinten	Bremsscheiben und -beläge, vorne	Bremsscheiben/-trommeln und -beläge, hinten	Beide Stoßdämpfer, hinten	Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen
107	ab 2005	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	ab 182,– €	ab 412,– €
108	ab 2014	ab 137,– €	auf Anfrage	ab 279,– €	ab 255,– €	ab 259,– €	auf Anfrage
207	ab 2006	ab 102,– €	ab 102,– €	ab 235,– €	ab 345,– €	ab 189,– €	ab 297,– €
208	ab 2012	ab 92,– €	ab 92,– €	ab 235,– €	ab 267,– €	ab 265,– €	ab 415,– €
307	ab 2005	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	ab 222,– €	ab 242,– €
308	ab 2007	ab 125,– €	ab 117,– €	ab 249,– €	ab 262,– €	ab 189,– €	ab 315,– €
408	ab 2010	ab 182,– €	ab 159,– €	ab 475,– €	ab 382,– €	ab 229,– €	auf Anfrage
508	ab 2011	ab 139,– €	ab 135,– €	ab 307,– €	ab 255,– €	ab 255,– €	ab 359,– €
807	ab 1994	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	ab 255,– €	ab 459,– €
2008	ab 2013	ab 109,– €	ab 92,– €	ab 235,– €	ab 267,– €	ab 279,– €	ab 415,– €
3008	ab 2009	ab 145,– €	ab 139,– €	ab 259,– €	ab 239,– €	ab 312,– €	ab 369,– €
4008	ab 2012	ab 109,– €	ab 122,– €	ab 279,– €	ab 497,– €	ab 299,– €	ab 455,– €
5008	ab 2009	ab 132,– €	ab 139,– €	ab 255,– €	ab 312,– €	ab 239,– €	ab 369,– €
iOn	ab 2010	ab 109,– €	auf Anfrage	ab 235,– €	auf Anfrage	ab 219,– €	nicht verbaut
RCZ	ab 2010	ab 145,– €	ab 117,– €	ab 322,– €	ab 257,– €	ab 319,– €	ab 359,– €
Bipper	ab 2008	ab 139,– €	auf Anfrage	ab 375,– €	ab 412,– €	ab 195,– €	ab 267,– €
Partner	ab 2003	ab 132,– €	ab 129,– €	ab 235,– €	ab 402,– €	ab 332,– €	ab 382,– €
Rifter	ab 2018	ab 145,– €	ab 135,– €	ab 365,– €	ab 277,– €	ab 239,– €	auf Anfrage
Traveller	ab 2016	ab 227,– €	ab 162,– €	ab 602,– €	ab 427,– €	ab 289,– €	auf Anfrage

¹ Preise je nach Modell und Motorisierung. Alle Preise sind Komplettpreise inkl. MWSt. in Euro inklusive Teile und Lohn. Die Preise entsprechen dem Stand bei Drucklegung (02/2024) und gelten nur für Fahrzeuge ab 5 Jahren nach Erstzulassung.